

～お花の柔らかさを活かした～

フラワーソフトコート剤「艶ありタイプ」使いきりサイズ

ご使用方法

1



乾かすときのことを考えて、長めにワイヤリングをします。

2



フラワーソフトコート剤に浸し、10秒ぐらいしたら引き上げます。大きな花をするときは、容器に液を移して浸すといいです。

3



引き上げたら、静かに液をよくきります。よく落とさないと、花びらのエッジに固まってしまうことがあります。

4



フローラルフォームに挿して乾かします。フローラルフォームに挿して乾かすと、液がどこかにつく心配はありません。台座などでもいいですが、この場合はワイヤと接しているところがくっつく恐れがありますので、5分～10分間隔で花がつかないように動かしましょう。



廃棄の仕方

容器にあけたソフトコート剤を空気に触れさせ、固まったらヘラなどですくい、新聞紙に包んで燃えるゴミに捨ててください。

保存方法 冷暗保存